



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

Via Porro 35 - Induno Olona 21056 (VA) - C.F./ P.IVA 00271270126

SETTORE URBANISTICA/AMBIENTE/ EDILIZIA PRIVATA -

PROTOCOLLO N. 9778/2024 DEL 15/07/2024

Induno Olona, il 15/07/2024

AL SIGNOR SINDACO

AL VICE SINDACO
ASS. AVV. BRENNIA ANDREA

SEGRETARIO GENERALE

POLIZIA LOCALE

OGGETTO: VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA (ART. 140, D.LGS N. 36/2023) EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE AVVENUTO IL 12/07/2024 - VIE COMUNALI DENOMINATE PASSERINI E MONTE ORSA - SRADICAMENTO E CADUTA DI DIVERSE ESSENZE D'ALTO FUSTO SULLE STESSIE VIE, CAUSANDO LA COMPLETA INTERRUZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

VERBALE DI SOPRALLUOGO

Richiamato il verbale di accertamento di Somma Urgenza ex art. 140 del D.Lgs nr. 36/2023 del 12.07.2024, atti 9735, redatto a seguito dell'evento meteorologico eccezionale avvenuto nella prima mattina dello stesso giorno con particolare riferimento alle verificate condizioni di pericolo delle vie Passerini e Monte Orsa nonché, in parte, della strada di accesso al Centro Sportivo in Loc. Brughiera.

Vista l'Ordinanza nr. 63, sempre del 12.07.2024, contingibile ed urgente, adottata dal Settore di Polizia Locale, con la quale e per le motivazioni nella stessa rappresentate, è stata ordinata la chiusura per tutte le categorie di veicoli e per i pedoni delle pubbliche strade denominate Monte Orsa, Brughiera, per il tratto interessato, e Passerini sino al ripristino delle condizioni di normalità e sicurezza.

In data odierna, alle ore 8:00, i Sottoscritti Arch. Massimo Collitorti e Geom. Giuliano Lui, si sono recati presso le vie Monte Orsa, Passerini e Brughiera, alla presenza delle Ditta Erde Floricoltura di Induno Olona, preventivamente coinvolta nel tardo pomeriggio del

giorno 12.07.2024 e resasi immediatamente disponibile per effettuare urgentemente l'intervento di taglio, rimozione e ricollocamento delle essenze pericolanti, aggettanti lungo i percorsi delle strade interessate dall'ordinanza nr. 63/2024.

Durante la visita si è constatato che Enel Distribuzione, a seguito della caduta di alcune essenze sopra la linea di distribuzione dell'energia elettrica, sia in via Passerini che in via Monte Orsa, avvisata in data 12.07.2024, non è ancora intervenuta.

Particolare preoccupazione desta la linea elettrica aerea "strappata" in via Monte Orsa dove alcune abitazioni non hanno ancora energia elettrica. In particolare, nei punti interessati dalla sovrapposizione di essenza con linea elettrica, l'intervento di Erde Floricoltura non può avvenire sino a quando i tecnici di ENEL Distribuzione procedano alla verifica di tensione sulla linea e ristabiliscono i collegamenti aerei della linea stessa.

L'intervento di Erde Floricoltura è iniziato alle ore 10:00 lungo tutto il percorso di via Passerini, a partire dall'incrocio con via Monte Orsa, chiuso al traffico, sino all'incrocio con la via Monviso, circa un chilometro.

Stessa operazione verrà effettuata sulla via Monte Orsa, a partire dall'incrocio con via Monviso sino all'incrocio con la via Passerini/Brughiera, tratto interessato di circa un chilometro.

L'intervento sulla via Brughiera consiste nel rimuovere una porzione di tronco d'albero d'alto fusto, parzialmente in aggetto sulla stessa via la cui parte più consistente è stata rimossa dalla Protezione Civile in data 12.07.2024.

La situazione risulta pertanto pericolosa, con rami anche di grossa pezzatura, sradicati e rimasti appesi sugli alberi in aggetto e sopra le strade interessate.

L'intervento di messa in sicurezza delle strade via Monte Orsa e Passerini, riveste carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa a consuntivo rispetto l'esecuzione dei lavori che da stamattina sono già in corso di esecuzione al fine di poter riaprire al traffico veicolare e pedonale le strade interessate.

Induno Olona, 13 luglio 2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO

L' Istruttore Tecnico

Geom. Giuliano Lui