



COMUNE DI INDUNO OLONA

Settore Urbanistica/Ambiente/Edilizia Privata

PERIZIA LAVORI DI SOMMA URGENZA

(art. 140 D.Lgs 63/2023)

Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza delle vie comunali denominate Passerini, Monte Orsa e Brughiera – Evento meteorologico eccezionale del 12 luglio 2024.

Perizia:

R.U.P. Arch. Massimo Collitorti Responsabile del Settore.

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Nella mattina del 12 luglio 2024 forti e violente precipitazioni piovose accompagnate da forti raffiche di vento hanno interessato tutto il territorio amministrativo di Induno Olona e causato la caduta di numerose essenze d'alto fusto che hanno coinvolto e interessato in modo particolare le pubbliche vie Passerini, Monte Orsa e Brughiera, oltre ad altre criticità che hanno coinvolto in modo puntuale, legate a singole essenze pericolanti, le vie comunale Loc. Montallegro e Monte Chiusarella.

Pronto è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco di Varese e della Protezione Civile che sono intervenuti immediatamente rimosso porzioni di piante, ramaglie cadute sulle strade comunali, anche parzialmente, comunque pericolose per cose e persone.

Per quanto riguarda invece le vie Passerini, Monte Orsa e Brughiera, a causa della dimensione/pezzatura/consistenza delle essenze crollate, nonché il coinvolgimento nelle stesse strade di Enel Distribuzione, intervenuta nel tardo pomeriggio del 13.07.2024, non è stato possibile rimuovere le numerose piante incombenti sulle strade.

Il Settore di Polizia Locale con provvedimento nr. 63 del 12 luglio 2024, ha immediatamente vietato la circolazione sia in via Passerini che in via Monte Orsa per tutte le categorie di veicoli e per i pedoni per tutta la loro estensione a partire dalle ore 10:00 sino al ripristino delle condizioni di normalità e sicurezza.

Con numero di protocollo 9735, sempre del 12.07.2024 è stato redatto verbale di accertamento di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023 visto e appurato lo stato dei luoghi delle vie Passerini, Monte Orsa e Brughiera.

Sempre il 12.07.2024 l'Ufficio ha chiesto "per le vie brevi" alla Ditta Erde Floricoltura di Induno Olona, l'immediata disponibilità anche con l'ausilio di PLE (piattaforma lavoro elevabile) – Autogru e Escavatore con Pinza per l'intervento di somma urgenza costituito dal taglio e abbattimento della vegetazione pericolante, potature vegetazione, cippatura ramaglie e smaltimento tronchi sulle aree prossime e prospicienti alla strada da cui le essenze sradicate dal vento e pioggia provengono.

La Ditta resasi immediatamente disponibile in data 13.07.2024 ha immediatamente iniziato le operazioni di messa in sicurezza delle strade interessate previa verifica congiunta con l'Ufficio di cui al Verbale di Sopralluogo in atti 9778.

La Ditta Erde Floricoltura ha operato per tutta la giornata del 13.07.2024 per poi proseguire il 15.07.2024 sino a tardo pomeriggio.

Con verbale del 15.07.2024, agli atti generali 9838 del 16.07.2024, l'Ufficio ha constatato l'avvenuta messa in sicurezza della via Passerini e Brughiera mentre per la via Monte Orsa, la rimozione delle essenze cadute sulla sede stradale non è stata ancora effettuata dalla proprietà privata dell'area, impegnatasi alla rimozione, da dove l'essenza si è sradicata.

Le lavorazioni eseguite al fine di eliminare il pericolo per le persone ed i beni pubblici e privati, consistono in:

INTERVENTO DEL 13/07/2024 (sabato)

- taglio e abbattimento della vegetazione pericolante nelle vie Passerini, Monte Orsa e Brughiera con intervento puntuale sulla via Monte Chiusarella per rimozione di ramo di consistente pezzatura sulla sopra sedime della strada;
- Utilizzo di PLE (piattaforma lavoro elevabile) – Utilizzo gru – Escavatore con pinza;
- Ore manodopera 54.30 – 5 operatori per circa ore 9 ciascuno;
- Cippatura ramaglie e smaltimento tronchi (lo smaltimento è riferito all'attività di triturazione del legno con ricollocazione del residuo all'interno delle aree di proprietà privata la dove l'essenza e/o ramaglia insisteva);

Tot. € 2.016,50 di cui:

- € 300,00 utilizzo PLE;
- € 315,00 per cippatura e smaltimento;
- € 65,00 UTILIZZO AUTOGRU;
- € 1.571,15 manodopera.

INTERVENTO DEL 15/07/2024 (lunedì)

- Completamento abbattimento e potatura vegetazione pericolante via Passerini e strada Montallegro per rimozione di nr. due rami di consistente pezzatura sopra sedime della strada;
- Utilizzo di PLE (piattaforma lavoro elevabile) più grande rispetto a quella utilizzata in data 13.07.2024 – Utilizzo gru – Escavatore con pinza;
- Ore manodopera 39.00 – 5 operatori per ore 6.30 ciascuno;
- Cippatura ramaglie e smaltimento tronchi (lo smaltimento è riferito all'attività di triturazione del legno con ricollocazione del residuo all'interno delle aree di proprietà privata la dove l'essenza e/o ramaglia insisteva);

Tot. € 2.953,50 di cui:

- € 560,00 utilizzo PLE grande;
 - € 315,00 per cippatura e smaltimento;
 - € 65,00 utilizzo autogru;
 - € 470,00 Escavatore con pinza;
 - € 1.543,50 manodopera.
-

TOTALE GENERALE € (2.016,50 + 2.953,50) = **€ 4.970,00** oltre IVA al 22% pari a € 1.093,40

Induno Olona, 17 luglio 2024

Il Responsabile del Settore
Arch. Massimo Collitorti

