



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

Via Porro 35 - Induno Olona 21056 (VA) - C.F./ P.IVA 00271270126

SETTORE URBANISTICA/AMBIENTE/ EDILIZIA PRIVATA -

PROTOCOLLO N. 9735/2024 DEL 12/07/2024

Induno Olona, il 12/07/2024

Alla cortese attenzione di

SINDACO

VICE SINDACO

Ass. Protezione Civile

Avv. Brenna

SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

OGGETTO: VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA (ART. 140, D.LGS N. 36/2023) EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE AVVENUTO IL 12/07/2024 - VIE COMUNALI DENOMINATE PASSERINI E MONTE ORSA - SRADICAMENTO E CADUTA DI DIVERSE ESSENZE D'ALTO FUSTO SULLE STESSIE VIE, CAUSANDO LA COMPLETA INTERRUZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA (Art. 140, D.LGS N. 36/2023)

Il giorno 12 luglio 2024, su segnalazione telefonica del Comandante della Polizia Locale e a seguito di evento meteorologico eccezionale avvenuto nella mattina di oggi, circa alle ore 4:30, il Sottoscritto Arch. Massimo Collitorti, Responsabile del Settore Urbanistica – Ambiente - Edilizia Privata, accompagnato dal collega Geom. Giuliano Lui, si è recato presso le vie comunali denominate Passerini e Monte Orsa, accertando lo sradicamento e caduta di diverse essenze d'alto fusto sulle stesse vie, causando la completa interruzione del traffico veicolare.

Sui luoghi interessati è presente la Protezione Civile.

Si consta inoltre che, sia in via Passerini che in via Monte Orsa, la linea aerea di distribuzione dell'energia elettrica è in parte interrotta, strappata dalla caduta di alcuni alberi e in parte con gli stessi alberi d'alto fusto pericolosamente appoggiati.

Le vie Passerini e Monte Orsa sono pericolose al transito veicolare e pedonale.

CONSIDERATO:

Che permane una condizione di pericolo con elevato rischio di danni a cose e persone transitanti sulle pubbliche vie;

Che, pertanto, è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori di messa in sicurezza minimale delle vie comunali denominate Passerini e Monte Orsa tramite l'urgente taglio di tutte le essenze precarie, si già parzialmente cadute che di quelle pericolanti verso la strada.

Tutto quanto sopra considerato, il Sottoscritto

DICHIARA

Con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, che i lavori di cui si tratta rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D-L gs nr. 36/2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto il geom. Giuliano LUI