



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

Via Porro 35 - Induno Olona 21056 (VA) - C.F./ P.IVA 00271270126

SETTORE URBANISTICA/AMBIENTE/ EDILIZIA PRIVATA -

PROTOCOLLO N. 9838/2024 DEL 16/07/2024

Induno Olona, il 16/07/2024

SINDACO

VICE SINDACO

Ass. Avv. BRENNIA Andrea

SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

SERVIZIO MANUTENZIONI

OGGETTO: VERBALE 3 - DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA (ART. 140, D.LGS N. 36/2023) EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE AVVENUTO IL 12/07/2024 - VIE COMUNALI DENOMINATE PASSERINI E MONTE ORSA - SRADICAMENTO E CADUTA DI DIVERSE ESSENZE D'ALTO FUSTO SULLE STESSE VIE, CAUSANDO LA COMPLETA INTERRUZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

In data odierna 15/07/2024, alle ore 9:00, i Sottoscritti Arch. Massimo Collitorti e Geom. Lui Giuliano si sono recati presso le vie Comunali Passerini e Monte Orsa dove sono in corso le operazioni di rimozione delle essenze cadute, di pulizia dei rami e quant'altro proveniente dalle aree di proprietà privata adiacenti ai due tratti stradali interessati dall'ordinanza n. 63/2024.

La via Passerini sarà in sicurezza entro la data odierna.

La via Monte Orsa, dove Enel Distribuzione ha ricollegato la linea aerea strappata dalla caduta dell'essenza in data 12.07.2024, sarà liberata dalle essenze cadute in data odierna ma da parte di operatore incaricato dalla proprietà privata dell'area dalla quale è caduto l'albero.

Sempre in via Monte Orsa, causa della mancata apertura carraia della strada, è la presenza di palo della luce pericoloso, instabile, sul cui braccio si appoggiano rami e foglie.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTO
L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Lui Giuliano